



382 73 Vyšší Brod
IČ: 45053936

DIČ: CZ6802112075

Dne: 15.10.2020

Věc:

Prívoz Frymburk – oprava – výměna dnové obšívky Převozu Hraničář.

Vážený pane starosto, na základě našeho jednání s provozovatelem převozního prámu Hraničář, zástupcem fa. ATZ Global s.r.o. Mgr. Antonínem Labajem zasílám rozsah prací na opravu, výměnu dnové obšívky.

Zadání

Výměna dnové obšívky od žebra 9½ po žebro 24½ v celé šířce dna bez outoru, tl. plechu 6 mm, lodní plech kategorie „A“ s atestem CS Lloyd (otryskaný a ošetřený) a s certifikátem od CS Lloyd, včetně dodávky, instalace a zavaření. Svářecí práce smí být prováděny při teplotách nad -5°C a maximální vlhkosti 60% dle pravidel pro svařování lodních těles CS Lloyd.

1) Součástí ceny budou níže uvedené úkony:

- Výměna dnové obšívky od žebra 9 ½ po žebro 24 ½ v celé šířce dna, tl. plechu 6 mm, lodní plech kategorie „A“ s atestem CS Lloyd (otryskaný a ošetřený) v jakosti GRADE A s certifikátem 3.2. od CS Lloyd, včetně dodávky, instalace a zavaření
- Doprava vlastních pracovníků
- Doprava materiálu a veškerého zařízení na pracoviště
- Ustavení plavidla po vytažení na souši včetně dodání podpěr
- Zabezpečení pohonů proti posunutí během opravy
- Vypálení staré obšívky a obroušení žebor
- Instalace a zavaření nových dnových plechů
- Zkouška těsnosti penetrační metodou
- Vnitřní osvětlení a odvětrání pracoviště
- Přiměřený prostor převlékání a odpočinek pracovníků
- Náklady na ubytování pracovníků
- Demontáže pohonů, nádrží a veškerého vnitřního vybavení trupu přívozu před započatím prací
- Montáže pohonů, nádrží a veškerého vnitřního vybavení trupu přívozu po skončení prací
- Případná demontáž nájezdů pontonu pro snížení hmotnosti trupu



382 73 Vyšší Brod
IČ: 45053936

DIČ: CZ6802112075

- Zajištění bezpečného místa pro umístění technických plynů
- Zajištění mobilního WC včetně možnosti základního umytí
- Zajištění elektrické energie a přípojky s příkonem 80 A

2) Antikorozní ochrana vnější dnové obšívky a vnitřních opravovaných částí

- Vnější otryskání ocelového povrchu dnové obšívky
- Základní nátěr - nástřik v tloušce 15–20 μm
- Krycí vrstva nátěr - nástřik 150 μm

Budou použity výhradně dvousložkové barvy na bázi epoxidu. Výrobce – Hempel

Vhodné klimatické podmínky – před a během aplikace je nutno zkontrolovat aktuální klimatické podmínky v blízkosti podkladu s ohledem na tvorbu rosy dle ČSN EN ISO 8502-4. **Standardní verze** Teplota vzduchu: 5–60 °C Teplota podkladu: 5–60 °C Relativní vlhkost (RH): 10–85 %

3) Zajištění dozoru Inspekce CS Lloyd v průběhu výměny dnové obšívky

4) Doložení potvrzení od CS LLOYD o způsobilosti plavidlo po dokončení díla.

4) Vyšší moc – při onemocnění COVID-19, při zásahu vyšší moci – například vládním nařízením a při překročení klimatických podmínek vhodných pro svařování lodních těles a aplikaci nátěrů, které jsou výše uvedené se prodlužuje termín dokončení zakázky o celé dny, kdy byly podmínky pro uvedené práce nevhodné. Vše bude dokumentováno.

Pokud se během prací prokážou další nutné pracovní úkony, které nejsou zde stanovené bude toto konzultováno a stanoven další postup. Celková cena bude následně navýšena, nebo ponížena.

Termín zhotovení je stanoven na 15.4.2021

Celková cena díla je stanovena na 1.615 620,- Kč včetně DPH.



kovové konstrukce

382 73 Vyšší Brod
tel.:

IČO 45053936, DIČ CZ6802112075



převzal

